


溶接に特化した 独自の画像検査システム


顕微鏡拡大



溶接がきれい だからこそ
見つけづらい微細穴欠陥




通常の画像



誤検出

背景の影響で穴欠陥を
誤検出するケースも

特殊処理画像



欠陥検出

溶接痕に埋もれた穴欠陥
を検出

AIで精度向上

TOWAグループの独自画像技術で 溶接痕に埋もれた穴欠陥を検出

TOWAレーザーフロント株式会社

<https://www.laserfront.jp/> tlf_moreinfo@laserfront.com

本社 〒252-5298
中部オフィス 〒460-0008
関西オフィス 〒532-0011

神奈川県相模原市中央区下九沢1120
名古屋市中区栄2-2-17名古屋情報センタービル3F
大阪市淀川区西中島5-3-10イトーピア新大阪3F

TEL 042-700-4700
TEL 052-222-2475
TEL 06-6734-6255